





Sanierung HRB Schachen




Sanierung HRB Schachen Sachstandsbericht Juni 2021





HRB Schachen PF-Verfahren Übersicht



HRB Schachen
Zv = 324.80m + NN
IGHR= 71.200 m³
ZH1= 325.26 m + NN
ZH2= 325.58 m + NN
Ok Damm = 326.40 m + NN
Ok Weg Ost = 325.80 m + NN

Sanierung HRB Schachen

HRB Schachen - Maßnahmenbereich



Sanierung HRB Schachen

Defizite : HRB Schachen - Strümpfelbach



Damm - Wasserseite



Damm - Luftseite

Sohlsprung (Absturz)
Betonsohle (keine Substratauflage)
kleiner Querschnitt DN500 / 37,3 m

- Stauraum zu klein
- Geotechnische und bautechnische Defizite
- HWEA ist nicht ausreichend
- keine gewässerökologische Durchgängigkeit Grundablass
- **HRB Schachen entspricht nicht den technischen Vorschriften und weist gravierende Mängel auf !**

Sanierung HRB Schachen

Hochwasserereignis 30.05.2008




Freibad / Strümpfelbach



Sanierung HRB Schachen

Istzustand im Hochwasserfall TN=100a

Strümpfelbach
HWGK - Gewässer






Sanierung HRB Schachen

Hydrologische Bemessungsgrundlagen

Tabelle 1 Übersicht Hochwasserscheitelwerte HQ und Abflussspende Hq für REG 2020 und FGM.

TN [a]	HQ [m³/s]		Hq [m³/s km²]		Unterschied (FGM-REG)		
	REG 2020	FGM	REG 2020	FGM	HQ	Hq	
10	2,49	4,20	0,76	1,26	1,71	0,5	
20	3,28	4,85	1,00	1,45	1,57	0,45	
50	4,50	5,83	1,37	1,74	1,33	0,37	
100	5,59	6,45	1,70	1,93	0,86	0,23	
500	8,77	8,56	2,67	2,56	-0,21	-0,11	
1.000	10,47	10,36	3,18	3,10	-0,11	-0,08	BHQ1
5.000	15,35	13,78	4,67	4,13	-1,57	-0,54	
10.000	17,93	16,44	5,45	4,92	-1,49	-0,53	BHQ2
100 Klima	6,43 ¹	7,11	1,95	2,13	0,68	0,18	BHQ3

Strümpfelbach - Zulauf HRB Schachen





Sanierung HRB Schachen

Bemessung HRB Schachen

Klima 100 a	TN	Wiederkehrzeit HWBF3
7,11 m³/s	Qzu	Zufluß zu HRB nach FGM bei 100a-Klima
0,50 m³/s	Qab	Basisabfluß min
2,50 m³/s	Qab	Basisabfluß max
69.274 m³	IGHR	Gewöhnlicher Hochwasserrückhalteraum erforderlich
71.181 m³	IGHR	Gewöhnlicher Hochwasserrückhalteraum vorhanden
324,80 m+NN	Zv	Stauziel bei Vollstau


- **Bemessung für den Lastfall TN=100a KLIMAÄNDERUNG**
- **Automatisch gesteuerte Hochwasserbewirtschaftung**

Lageplan HRB Schachen



Sanierung HRB Schachen


Dammregelquerquerschnitt





Sanierung HRB Schachen

Grundablassbauwerk



Tosbecken
L/B 12,5m/17m

Grundablassleitung DN2400
L=46m


Grundablassschacht mit
2 Schützenanlagen
L/B 5m/5,2m


Einlaufbauwerk
L/B 18m/5,2m



Sanierung HRB Schachen

HWEA als Dammscharte








Pegelanlagen

Pegel
Endersbach

Pegel
Ortsmitte


Pegel
Verdolungseinlauf

Pegel HRB Schachen



Sanierung HRB Schachen

HRB Strümpfelbach - Kommunikationsschema



Umgestaltung Verdolungseinlauf Strümpfelbach



Renaturierung Strümpfelbach Ausgleichsmaßnahme E1





Sanierung HRB Schachen

Projektablauf

- Fortgeschriebene Kostenberechnung : 5.813.000 € (Stand : 03/2021)
- Förderung nach FrWw 2015 mit Maximalfördersatz 70% mit 2 Förderanträgen
- I. HRB Schachen
 - a. Sanierung HRB
 - b. 3 Steuerpegel (L1201/Am Vogelsang/Endersbach)
 - c. Renaturierung Strümpfelbach
- II. Umgestaltung Verdolungseinlauf Strümpfelbach in Strümpfelbach
 - Finale Abstimmung der Planungsänderungen mit Wasserwirtschaftsverwaltung
 - Bearbeitung der Ausführungsplanung in Abstimmung mit Auftraggeber und Wasserwirtschaftsverwaltung
 - Bearbeitung der Tragwerksplanung sowie der Leistungsverzeichnisse



Sanierung HRB Schachen

Termine

- **Renaturierung Strümpfelbach – Abschnitt 1**
 - **Ausschreibung / Vergabe mit Baubeginn im Spätjahr 2021**
- **Sanierung HRB Schachen – Abschnitt 2**
- **Umgestaltung Strümpfelbachverdolungseinlauf in Strümpfelbach**
 - **Ausschreibung / Vergabe mit Baubeginn im 1. Quartal 2022**

Sanierung HRB Schachen



**Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit**